


Poço: 2900005532	UF : BA	Município : Coribe	Localidade : LAGOA DO LUCAS II
------------------	---------	--------------------	--------------------------------



Gerais

Dados Gerais:	
Nome :	CERB 1-4738/88
Data da Instalação :	
Proprietário :	
Natureza do Ponto :	Poço tubular
Uso da água :	Abastecimento urbano
Cota do Terreno :	700.00

Localização:	
Localidade :	LAGOA DO LUCAS II
UTM (Norte/Sul) :	8447750
UTM (Leste/Oeste) :	569464
Latitude (GMMSS) :	140224
Longitude (GMMSS) :	442124
Bacia Hidrográfica:	Rio São Francisco
Subbacia Hidrográfica:	Rios São Francisco e Carinhonha

Situação:	
Data :	
Situação :	

Construtivos

Perfuração:				
Data:	Profundidade Inicial(m)	Profundidade Final(m)	Perfurador	Método
11/10/1988	0.00	110.00	CERB	Percussao

Diâmetro:			
De (m):	Até (m):	Polegadas	Milímetros
0.00	84.00	10	254.0000
84.00	110.00	6	152.4000

Revestimento:				
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)
0.00	84.00	Aço galvanizado com rosca e luva	6	152.4000

Filtro:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	Ranhura

Espaço Anular:		
De (m):	Até (m):	Material
0.00	1.00	Cimentação

Boca do Tubo:			
Data:	Altura(m):	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)
	0.70	6	152.4000

Entrada d'água:	
Profundidade:	
89.00	

Profundidade Útil:	
Data:	Profundidade:
	110.00

Geológicos
Feição Geomorfológica:

Descrição:

Formação Geológica:

Profundidade Inicial (m):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:
0.00	110.00	Grupo bambui

Dados Litológicos:

De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:
0	8	Calcario alterado	ROCHA CALCARIA DECOMPOSTA, COR AVERMELHADA.
8	110	Calcário com fragmentação média	ROCHA CALCARIA SA, FRAGMENTACAO MEDIA, COR CINZA.

Hidrogeológicos
Aquífero no Ponto:

Aquífero: Carstico	Topo (m):	0.00
	Base (m):	110.00
	Captação:	ÚNICA
	Condição:	LIVRE
	Penetração:	PARCIAL

Nível da Água:

Data:	
Nível da Água (m):	
Nível Medido Bombeando (S/N)?	
Vazão (m ³ /h):	

Teste de Bombeamento
Teste de Bombeamento:

Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
10/10/1988	N	52.45	19
Nível Dinâmico:	Vazão Específica (m ³ /h/m):	Coefficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m ³ /h):
70.95			
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m ² /s):	Vazão Após Estabilização (m ³ /h):	Tipo do Teste:
		7.2	Rebaixamento
Método:	Unidade:		
	Bomba pistao		

Análises Químicas
Análises Químicas:

Data da Coleta:	
Condutividade Elétrica (µS/cm):	783.00
Qualidade da Água (PT/CO):	10.00
Sabor da Água:	
Qualidade da Água (Odor):	
Temperatura (C°):	
Turbidez (NTU):	2,2
Sólidos Suspensos (mg/l):	
Sólidos Sedimentáveis (mg/l):	
Aspecto Natural:	
Ph:	8.10

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos



Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos

